

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1.Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Aapico Águeda SA

NIF/NIPC: 508565480

Designação do UA: Aapico Águeda, S.A (ex-Sakthi Portugal SP 21, S.A.)

Morada: Parque Industrial do Casarão - Borralha - 3750-869 BORRALHA AGD

Freguesia: União das freguesias de Águeda e Borralha

Concelho: Águeda

Latitude (GSM): 40.54846388888889 Longitude (GSM): -8.392311111111111

Setor de atividade: Fundições

CAE Rev.3: 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.4 - Operações de fundição de metais ferrosos com uma capacidade de produção superior a 20 t por dia;

Nº de LA/TUA: 640/0.0/2016 Data de emissão: 10/11/2016

2.Dados da inspeção

Data de início: 17/04/2023

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
