

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

### 1. Dados do UA e da atividade

---

Nome da Entidade: Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis SA

NIF/NIPC: 501741380

---

Designação do UA: Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (Ex: Manuel Pontes Rosa)

---

Morada: Bairro Nossa Senhora da Conceição, São Pedro, Estrada das Saibreiras - 7800-050 Beja

Freguesia: União das freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira)

Concelho: Beja

Latitude (GSM): 38.017411    Longitude (GSM): -7.845265

---

Setor de atividade: Gestão de resíduos

CAE Rev.3: 38120 - Recolha de resíduos perigosos

Situação: Em laboração

---

Categorias de Atividades PCIP: 5.5 - Armazenamento temporário de resíduos perigosos não abrangidos pelo ponto 5.4 enquanto se aguarda a execução de uma das atividades enumeradas nos pontos 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 com uma capacidade total superior a 50 toneladas, com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos;

Nº de LA/TUA: TUA20200107000003 - EA    Data de emissão: 07/01/2020

---

### 2. Dados da inspeção

---

Data de início: 14/03/2024

---

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

---

### 3.Resultado da inspeção

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.

---