

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1. Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Caso - Centro de Abate de Suínos do Oeste SA

NIF/NIPC: 501683100

Designação do UA: Caso - Centro de Abate de Suínos do Oeste, S.A.

Morada: Quinta do Munhoz - Póvoa da Galega - 2665-314 Milharado MFR

Freguesia: Milharado

Concelho: Mafra

Latitude (GSM): 38.95388333 Longitude (GSM): -9.19249722

Setor de atividade: Matadouros e transf. de carne

CAE Rev.3: 10110 - Abate de gado (produção de carne); 1041 - Produção de óleos e gorduras

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 6.4 a) - Instalações destinadas a: Matadouros com uma capacidade de produção de carcaças superior a 50 t por dia 6.5 - Instalações de eliminação ou valorização de carcaças ou resíduos de animais com uma capacidade de tratamento superior a 10 t por dia;

Nº de LA/TUA: TUA20210110000010 Data de emissão: 10/01/2021

2. Dados da inspeção

Data de início: 23/01/2024

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
