

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

### 1. Dados do UA e da atividade

---

Nome da Entidade: Dimoldura - Molduras e Componentes SA

NIF/NIPC: 503504742

---

Designação do UA: Dimoldura - Molduras e Componentes, S.A.

---

Morada: Estrada de São Domingos - Parque Industrial II - Lote 1 - 3430-156 CARREGAL DO SAL

Freguesia: União das freguesias de Currelos, Papízios e Sobral

Concelho: Carregal do Sal

Latitude (GSM): 40.421422    Longitude (GSM): -8.017050

---

Setor de atividade: Madeira

CAE Rev.3: 16291 - Fabricação de outras obras de madeira

Situação: Em laboração

---

Categorias de Atividades PCIP: 6.7 - Instalação de tratamento de superfície de matérias, objetos ou produtos, que utilizem solventes orgânicos, nomeadamente para operações preparação, impressão, revestimento, desengorduramento, impermeabilização, colagem, pintura, limpeza ou impregnação com um solvente orgânico, com uma capacidade de consumo superior a 150 kg de solventes por hora ou a 200 t por ano;

Nº de LA/TUA: TUA20180529000422    Data de emissão: 21/01/2025

---

### 2. Dados da inspeção

---

Data de início: 04/02/2025

---

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

---

### 3.Resultado da inspeção

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constataram incumprimentos durante a ação de inspeção.

---