

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Fisigen - Empresa de Cogeração SA

NIF/NIPC: 508745713

Designação do UA: Fisigen - Empresa de Cogeração, S.A. (Central de Cogeração do Barreiro)

Morada: Rua 53 - Parque Industrial da Quimigal 2831-904 LAVRADIO (BRR)

Freguesia: União das freguesias de Barreiro e Lavradio

Concelho: Barreiro

Latitude (GMS): 38 º 40 ' 33.76 " N Longitude (GMS): 09 º 03 ' 12.22 " O

Setor de atividade: Cogeração

CAE Rev. 3: 35112 Produção de electricidade de origem térmica; 35301 Produção e distribuição de vapor, água quente e fria e ar frio por conduta

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 1.1 - Queima de combustíveis em instalações com uma potência térmica nominal total igual ou superior a 50 MW;

Nº de LA: TUA20200925000300 Emissão de LA: 25/09/2020 Validade de LA: 23/09/2029

2. Dados da inspeção

Data de início: 15/02/2022

- Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação Acidente/Incidente
- Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
- Verif. cump. Mandado Inquérito determinado tutela
- Outros (especificar)

Tipo de inspeção:

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas) Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

- Não se constatarem incumprimentos durante a ação de inspeção

 - Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
-