

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1.Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Lingote Alumínios SA

NIF/NIPC: 503257737

Designação do UA: Lingote Alumínios, S.A. - Unidade 2 (Ex.Custódio Mendes & Mendes, S.A.)(
Fital)

Morada: Zona Industrial do Socorro - Lote 83 - 84 - 4820-586 Quinchães FAF

Freguesia: Quinchães

Concelho: Fafe

Latitude (GSM): 41.45258056 Longitude (GSM): -8.141325

Setor de atividade: Metalomecânica

CAE Rev.3: 25610 - Tratamento e revestimento de metais

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas
que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no
tratamento realizado for superior a 30 m3.

Nº de LA/TUA: TUA20230627001868 Data de emissão: 15/09/2023

2.Dados da inspeção

Data de início: 05/11/2024

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
