

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

### 1.Dados do UA e da atividade

---

Nome da Entidade: Lumiresíduos LDA

NIF/NIPC: 507559703

---

Designação do UA: Lumiresíduos, Lda

---

Morada: Z.I.de Laúndos - Lote 10 - 4570-311 Laúndos PVZ

Freguesia: Laundos

Concelho: Póvoa de Varzim

Latitude (GSM): 41.45220382039986    Longitude (GSM): -8.72212269489347

---

Setor de atividade: Gestão de resíduos

CAE Rev.3: 38311 - Desmantelamento de veículos automóveis, em fim de vida; 38321 -  
Valorização de resíduos metálicos; 38322 - Valorização de resíduos não metálicos

Situação: Em laboração

---

Categorias de Atividades PCIP: 5.5 - Armazenamento temporário de resíduos perigosos não abrangidos pelo ponto 5.4 enquanto se aguarda a execução de uma das atividades enumeradas nos pontos 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 com uma capacidade total superior a 50 toneladas, com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos;

Nº de LA/TUA: 679/0.0/2017    Data de emissão: 24/08/2017

---

### 2.Dados da inspeção

---

Data de início: 14/05/2024

---

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

---

### 3.Resultado da inspeção

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.

---