

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1.Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Portalex Alumínio SA

NIF/NIPC: 500396361

Designação do UA: Portalex Alumínio, S.A.(São Marcos - Sintra)

Morada: Estrada de São Marcos - 2735-521 AGUALVA-CACÉM SNT

Freguesia: União das freguesias do Cacém e São Marcos

Concelho: Sintra

Latitude (GSM): 38.75165833 Longitude (GSM): -9.30305278

Setor de atividade: Metalomecânica

CAE Rev.3: 24420 - Obtenção e primeira transformação de alumínio; 25610 - Tratamento e revestimento de metais

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.5 b) - Processamento de metais não ferrosos: Fusão e ligas de metais não ferrosos, incluindo produtos de valorização e operação de fundições de materiais não ferrosos com uma capacidade de fusão superior a 4 t por dia de chumbo e de cádmio ou a 20 t por dia de todos os outros metais

Nº de LA/TUA: TUA000011613072023A Data de emissão: 27/10/2023

2.Dados da inspeção

Data de início: 01/02/2024

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Informação não disponibilizada por força do preceituado no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental.
