

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1.Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Recivalongo - Gestão de Resíduos LDA

NIF/NIPC: 507943465

Designação do UA: Recivalongo - Gestão de Resíduos, Lda (Aterro de resíduos não perigosos de Vale da Cobra e Unidade de Produção de CDR)

Morada: Vale da Cobra - Apartado 54 - 4440-392 SOBRADO VLG

Freguesia: União das freguesias de Campo e Sobrado

Concelho: Valongo

Latitude (GSM): 41.22194444 Longitude (GSM): -8.47972222

Setor de atividade: Gestão de resíduos (aterro)

CAE Rev.3: 38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos; 38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 5.3 b) ii) - Valorização, ou uma combinação de valorização e eliminação, de resíduos não perigosos com uma capacidade superior a 75 toneladas por dia, envolvendo uma ou mais das seguintes atividades, excluindo as atividades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho: Pré-tratamento de resíduos para incineração ou coincineração 5.4 - Aterros, na aceção da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho, que recebam mais de 10 toneladas de resíduos por dia ou com uma capacidade total superior a 25 000 toneladas, com exceção dos aterros de resíduos inertes

Nº de LA/TUA: TUA20230515001456 - EA Data de emissão: 15/05/2023

2.Dados da inspeção

Data de início: 12/03/2024

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constatarem incumprimentos durante a ação de inspeção.
