

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Matadouro Central de Entre Douro e Minho, S.A.

NIF/NIPC: 501835130

Designação do UA: Matadouro Central de Entre Douro e Minho, S.A.

Morada: Meães - Apartado 398 - 4760-901 LOUSADO VNF

Freguesia: Lousado

Concelho: Vila Nova de Famalicão

Latitude (GMS): 41 ° 22 ' 26.00 " N

Longitude (GMS): 8 ° 32 ' 15.04 " O

Setor de atividade: Matadouros e transformação de carne

CAE Rev. 3: 10110 Abate de gado (produção de carne) e 10130 Fabricação de produtos à base de carne

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 8.a) Matadouros com uma capacidade de produção de carcaças de 50 toneladas ou mais por dia

Nº de LA: 251/0.0/2009

Emissão de LA: 2009-01-27

Validade de LA: 2019-01-27

2. Dados da inspeção

Data da inspeção: 2019-04-10

Inspeção ordinária *Inspeção extraordinária* *Motivo da inspeção extraordinária*

- Reclamação Acidente/Incidente
- Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
- Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela
- Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)

- Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos
- Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

- Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)
-

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.