

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

### 1. Dados do UA e da atividade

---

Nome da Entidade: SN Seixal - Siderurgia Nacional SA

NIF/NIPC: 507150147

---

Designação do UA: S.N.Seixal - Siderurgia Nacional, S.A.( Seixal )( Ex.Empresa de Produtos Longos )

---

Morada: E.N.nº 10 - Aldeia de Paio Pires - 2840-085 ALDEIA DE PAIO PIRES SXL

Freguesia: União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Concelho: Seixal

Latitude (GSM): 38.62888056 Longitude (GSM): -9.08138611

---

Setor de atividade: Siderugias

CAE Rev.3: 20110 - Fabricação de gases industriais; 24100 - Siderurgia e fabricação de ferro-ligas; 38322 - Valorização de resíduos não metálicos

Situação: Em laboração

---

Categorias de Atividades PCIP: 2.2 - Produção de gusa ou aço (fusão primária ou secundária), incluindo os equipamentos de vazamento contínuo com uma capacidade superior a 2,5 t por hora;  
2.3 a) - Processamento de metais ferrosos por: Operações de laminagem a quente, com uma capacidade superior a 20 t de aço bruto por hora  
5.3 b) iii) - Valorização, ou uma combinação de valorização e eliminação, de resíduos não perigosos com uma capacidade superior a 75 toneladas por dia, envolvendo uma ou mais das seguintes atividades, excluindo as atividades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho: Tratamento de escórias e cinzas

Nº de LA/TUA: TUA20210212000054 Data de emissão: 29/07/2022

---

## 2.Dados da inspeção

---

Data de início: 05/09/2023

---

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

---

## 3.Resultado da inspeção

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constataram incumprimentos durante a ação de inspeção.

---