

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

1. Dados do UA e da atividade

Nome da Entidade: Sunviauto - Indústria de Componentes Automóveis SA

NIF/NIPC: 500277532

Designação do UA: Sunviauto - Indústria de Componentes Automóveis, S.A.(Sunviauto Estruturas)

Morada: Rua da Bela Vista, nº 599 - Apartado 8 - 4416-901 Pedroso VNG

Freguesia: União das freguesias de Pedroso e Seixezelo

Concelho: Vila Nova de Gaia

Latitude (GSM): 41.08815833333333 Longitude (GSM): -8.583183333333332

Setor de atividade: Metalomecânica

CAE Rev.3: 29320 - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

Situação: Em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.6 - Tratamento de superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico, quando o volume das cubas utilizadas no tratamento realizado for superior a 30 m3.

Nº de LA/TUA: TUA20180115000280 Data de emissão: 15/01/2018

2. Dados da inspeção

Data de início: 27/02/2025

Inspeção ordinária

Tipo de inspeção: Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

3.Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constataram incumprimentos durante a ação de inspeção.
